


COOMAX® NÁVOD NA POUŽITIE

www.coomax.sk

C6

CooMAX dokáže nabiť takmer 95% chytrých telefónov vrátane rady iPhone, iPod, HTC, Nokia, Sony, Samsung, Blackberry a ďalších príbuzných produktov. Prístroj je vybavený štandardným microUSB káblom. Prosíme, na nabitie Vašich zariadení použite zodpovedajúci USB kábel.



Nabíjanie prístroja CooMax

Pripojte CooMax bez stlačenia tlačidla pomocou priloženého microUSB kábla do portu Vášho počítača alebo napájacieho adaptéru s USB výstupom

- 1) Kontrolky blikajú, prístroj sa nabíja
- 2) Počet blikajúcich kontroliek zobrazuje aktuálny stav nabitia prístroja CooMax
- 3) Keď všetky štyri kontrolky svietia, je prístroj plne nabitý



Vstup (microUSB) pre pripojenie nabíjačky alebo počítača priloženým microUSB napájacím káblom



Nabíjanie zariadenia pomocou CooMax

Pripojte nabíjané zariadenie ku CooMax pomocou Vášho USB kábla určeného k jeho napájaniu a stlačte tlačidlo

- 1) Kontrolky blikajú, CooMax nabíja pripojené zariadenie
- 2) Počet blikajúcich kontroliek zobrazuje, koľko kapacity v prístroji CooMax ešte zostáva

Výstupy (USB) určený pre pripojenie dobíjaného zariadenia Vaším USB káblom



Pre zistenie stavu batérie stlačte **jedenkrát tlačidlo**, aby sa rozsvietila LED kontrolka.

Vysvetlivky k indikátoru nabitia batérie:



○ ○ ○ ○ 0 ~ 15%
● ○ ○ ○ 15 ~ 25%
● ● ○ ○ 25 ~ 50%
● ● ● ○ 50 ~ 75%
● ● ● ● 75 ~ 100%

CooMax C6

• Batéria	Li-Pol
• Kapacita	10000 mAh
• Čas nabitia	10 hodín
• Vstupné parametre	DC 5V-1A
• Výstupné parametre	DC 5V-1A
• Hmotnosť	270g
• Rozmery	75x155x15mm
• Indikátor stavu	modrá LED
• Životnosť batérie	viac ako 500 cyklov
• Prevádzková teplota	0-45 °C

www.coomax.sk

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

1. Nevystavujte nadmernej teplote ako napr. priamemu slnečnému svitu alebo ohňu
2. Nenabíjajte v mokrych alebo vlhkých priestoroch
3. Nepoužívajte v blízkosti výbušných alebo jednoducho zápalných plynov a materiálov
4. Chráňte pred ohňom
5. Chráňte pred kontaktom s chemikáliami batérie
6. Chráňte pred pádom, nárazom a mechanickým poškodením

Podpora produktu: www.coomax.sk/zaruka

Záručné informácie: www.coomax.sk/zaruka

Bezpečnosť a zodpovednosť: www.coomax.sk/zaruka

Nerozoberajte ani neopravujte zariadenie, nevystavujte ho vlhkosti, kvapalinám, mrazu alebo vysokej teplote. **WEEE:** Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku podľa zákonov platných vo Vašej krajine. **CE:** Dovozca prehlasuje, že na toto zariadenie je vydané prehlásenie o zhode (Declaration of Conformity) a zodpovedá všetkým súvisiacim smerniciam.